

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 009566879-19/2022

Chassi de identificação do veículo: 34500312520757

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal: 17784

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17



DATA DA INSPEÇÃO
02/06/2022

DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
CIMENCAL BADY BASSITT MATERIAIS PARA CON	10852132000103
MUNICÍPIO	UF
BADY BASSITT	SP



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CPN0F94	34500312520757	M.BENZ/L 1313	CAMINHAO	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
AZUL	1980	1980	140	0	21.65	21.5	12.99
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	DIESEL	102 - BASCULANTE					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CPN0F94	34500312520757	M.BENZ/L 1313	CAMINHAO	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
AZUL	1980	1980	140	0	22.5	21.5	14.93
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
3	DIESEL	107 - CARROCERIA ABERTA					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	59.0%	N/A	21.0%	3.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
13.0%	59.0%	N/A	21.0%	3.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
3.0%	59.0%	N/A	21.0%	3.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Balanço traseiro:

3300mm

Balanço dianteiro:

ND

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 009566879-19/2022

Chassi de identificação do veículo: 34500312520757

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal: 17784

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17

Distância entre os eixos:

6100mm

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

ND

Dimensões da carroçaria (altura, largura e comprimento):

COMPRIMENTO LINEAR DO EQUIPAMENTO 8200mm

Distancia entre pino rei e primeiro eixo traseiro (semi-reboque):

ND

 **APROVADO**

DATA DA INSPEÇÃO

02/06/2022

DATA DE VALIDADE

N/A

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 009566879-19/2022

Chassi de identificação do veículo: 34500312520757

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal: 17784

Conforme Portarias Denatran Nº 159/17 e 160/17

APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO

02/06/2022

DATA DE VALIDADE

N/A

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL		CNPJ DA ITL
CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE INSPEÇÕES LTDA		07356305000180
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOAO OTAVIO SILVA BORGES	2616421968	10262058677

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

VEÍCULO EQUIPADO COM 03 EIXOS.

VEÍCULO COM ALTERAÇÃO DE ALONGAMENTO DE CHASSI PARA 3300mm, BALANÇO TRASEIRO.

VEÍCULO COM ALTERAÇÃO DE CARROCERIA, PASSANDO DE CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE PARA CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA.

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1024 - Rebaixamento, alongamento ou encurtamento do chassi (exceto monobloco) com ou

Autorização prévia:

Número:

22002354382

Nome do autorizador:

DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador:

28369256805

Observação:

Escopo 1030 - Inclusão/Troca da Carroçaria para outra, também de transporte de CARGA.

Autorização prévia:

Número:

22002247144

Nome do autorizador:

DIRETORIA DE VEICULOS

CPF do autorizador:

27935440867

Observação: